

SỞ Y TẾ BẮC KẠN
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 213/BVĐK-VT-TBYT
V/v mời báo giá sửa chữa, bảo dưỡng,
Hệ thống nồi hấp khử trùng 500L, 2
cửa Model: PT-SR-24C-ADV-PLUS

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, bảo dưỡng Hệ thống nồi hấp khử trùng 500L, 2 cửa Model: PT-SR-24C-ADV-PLUS tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, tổ dân phố số 4, phường Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Gửi qua đường bưu điện, đường chuyển phát tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 18 tháng 02 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 28 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục sửa chữa, bảo dưỡng:

(Danh mục chi tiết kèm theo)

2. Địa điểm cung cấp, sửa chữa bảo dưỡng; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Địa điểm cung cấp, lắp đặt tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển, lắp đặt, bàn giao và bảo hành linh kiện đúng quy định của nhà sản xuất tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng tối đa 10 ngày kể từ khi hai bên ký hợp đồng, nhà thầu có trách nhiệm lắp đặt hoàn thiện toàn bộ linh kiện theo hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không tạm ứng, thanh toán toàn bộ hợp đồng chậm nhất 10 ngày kể từ khi bàn giao, nghiệm thu và 02 bên ký thanh lý hợp đồng./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như kính gửi (Đề nghị báo giá);
- Phòng Tài chính kế toán;
- Phòng KHTH (Đăng tải trên trang TTĐT);
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Xuân Sơn

DANH MỤC CHI TIẾT

(Kèm theo công văn số: /BVĐK-VT-TBYT, ngày /02/2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa Hệ thống hấp khử trùng 500L, 2 cửa. Seri.No: 091616. Model: PT-SR-24C-ADV-PLUS Hãng /Nước SX: Consolidated Sterilizer Systems.Mỹ	Sửa chữa, bảo dưỡng các bộ phận sau: - Khối khoang hấp khử trùng 500 lít; - Buồng sinh hơi tạo áp suất và nhiệt độ cao cho khoang hấp; - Cánh cửa trước và cửa sau hệ thống; - Khối bơm cấp nước tự động, bổ xung dầu vào hệ thống hấp, hiệu chuẩn lại các chương trình hấp, chạy thử, và bàn giao.	Hệ thống	01